


## Postup zapojení

A - Odstraňte šrouby 1 a 2 z transformátoru a povolte šrouby 3, 4, 5 a 6.


B - Odstraňte kabel přívodu



C - Umístěte odpojovač do transformátoru, dva upevňovací otvory (konektory 1 a 2) se musí shodovat s konektory 1 a 2 v transformátoru)

D - našroubujte svorky pod šrouby 3, 4 a 5.

E - zcela utáhněte šrouby od 1 do 5 a poté připojte svorku 6 na šroub 6 a utáhněte jej



Připojení	
Vodič	Popis
1	Snímač svodového uzemnění
2	Snímač svodového uzemnění
3	Vstupní napětí
4	Vstupní napětí
5	Přepínač výstupního napětí
6	Přepínač výstupního napětí

